GMUNI



Gmund Heather

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Stampa

Offset

Stampa tipografica

Serigrafia

Rilievo a secco

Laminatura a caldo Incisione laser

Fustellatura

Raccomandazioni per la stampa Offset

Retini fino a 80 I/cm

Adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta

Testare la stampa sullo stesso lotto di carta

Mantenere la rimozione del sottocolore bassa quando si stampano colori intensi

Nessun assorbimento dell'inchiostro, per cui si raccomanda:

L'uso di inchiostri ossidativi puri!

L'uso di polveri antiscartino e di mantenere la pila di fogli bassa

Prestare attenzione durante il processo di asciugatura, tempo minimo 24 ore

Per ottenere una migliore distribuzione dell'inchiostro sulla superficie, si raccomanda l'incremento della pressione dei cilindri e l'impiego di caucciù morbidi

Ulteriori raccomandazioni Non adatta alla stampa laser e ink-jet

Senza acidi, pH neutro

La superficie può avere una leggera variazione a seconda delle

Le carte naturali hanno un fronte ed un retro. Si raccomanda di stampare sul fronte del foglio.

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc. Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non si

assume alcuna responsabilità.

Ulteriori informazioni www.gmund.com